

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Préfiltre

NS-APPF168

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Préfiltre
- Guide d'installation rapide



SIGNIFICATION DU TÉMOIN DE FILTRE


TÉMOIN DU FILTRE	SIGNIFICATION
DEL verte	Opération normale.
DEL bleue clignotante	Vérifier et remplacer le préfiltre.
DEL rouge clignotante	Vérifier et remplacer le filtre HEPA.
DEL bleue et rouge clignotante	Vérifier et remplacer les deux filtres.

Remarque: Une étiquette sur le purificateur d'air rappelle à l'utilisateur ce que chaque couleur indique.

REMPACEMENT DU PRÉFILTRE

Le témoin du filtre clignote en bleu après 1 500 heures d'utilisation pour signifier que le filtre usagé doit être remplacé par un préfiltre neuf d'Insignia (NS-APPF168).

- 1 Mettre le purificateur d'air hors tension, puis le débrancher.
- 2 Extraire la grille d'admission d'air (A), puis retirer le préfiltre usagé de la grille d'admission d'air (B).
- 3 Installer un préfiltre neuf d'Insignia (NS-APPF168) sur la grille d'admission d'air (C), puis replacer la grille (D).



PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
Mon purificateur d'air ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que le purificateur d'air est branché.• Vérifier que la prise secteur c.a. fonctionne correctement.• Vérifier que le purificateur d'air est sous tension.• Si le purificateur d'air est branché sur un parasurtenseur, vérifier qu'il est bien sous tension.
Mon purificateur d'air a un flux d'air faible ou est bruyant.	<ul style="list-style-type: none">• Veiller à ce que rien ne gêne l'admission d'air ni la sortie d'air filtré. Positionner le purificateur d'air à 1 pi (0,3 m) minimum des murs et d'objets importants.• Vérifier l'état des filtres. Les remplacer s'ils sont sales.• Retirer le sac de plastique du filtre HEPA.• Vérifier que les filtres sont correctement installés.
Mon préfiltre a une durée de vie inférieure aux 1 500 heures.	<ul style="list-style-type: none">• Des quantités excessives de squames animales ou de fumée peuvent diminuer la durée de vie supposée du filtre.
Le témoin du filtre clignote en bleu ou en rouge.	<ul style="list-style-type: none">• Quand le témoin DEL du filtre clignote en bleu, il est nécessaire de vérifier et de remplacer le préfiltre.• Quand le témoin DEL du filtre clignote en rouge, il est nécessaire de vérifier et de remplacer le filtre HEPA.• Quand le témoin DEL du filtre clignote en bleu et en rouge, il est nécessaire de vérifier et de remplacer les deux filtres.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (H x I x P)	10,3 x 5,1 x 0,2 po (26,2 x 13 x 0,5 cm)
Température de service	40 à 110 °F (4 à 43 °C)
Zone de couverture	108 pi² (10 m²)
Durée de vie du préfiltre	1 500 heures
Technologie du préfiltre	Poche de charbon actif

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine