

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Prefiltro

NS-APPF168

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Prefiltro
- Guía de instalación rápida



SIGNIFICADO DEL INDICADOR DEL FILTRO


INDICADOR DEL FILTRO	SIGNIFICADO
Indicador LED verde	Operación normal.
El indicador LED azul parpadea	Verifique y reemplace el prefiltro.
El indicador LED rojo parpadea	Verifique y reemplace el filtro HEPA.
Los indicadores LED azul y rojo parpadean	Verifique y cambie ambos filtros.

Nota: Hay una etiqueta en el purificador de aire para recordarle lo que significa cada color.

REEMPLAZO DEL PREFILTRO

El indicador del filtro parpadea en azul después de 1,500 horas de uso para recordarle que debe reemplazar el filtro usado por un prefiltro nuevo Insignia (NS-APPF168).

- 1 Apague su purificador de aire y desenchúfelo.
- 2 Retire la rejilla de entrada de aire tirando hacia afuera (A) y retire el prefiltro usado de la rejilla de entrada de aire (B).
- 3 Instale un prefiltro nuevo Insignia (NS-APPF168) en la rejilla de entrada de aire (C) y vuelva a colocar la rejilla (D).



LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Me purificador de aire no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que su purificador de aire esté enchufado. • Asegúrese de que el tomacorriente está funcionando. • Asegúrese de que su purificador de aire esté encendido. • Si su purificador de aire está enchufado en un protector contra sobretensión, asegúrese de que esté encendido.
Me purificador de aire tiene un flujo de aire débil o hace mucho ruido.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que nada bloquee la entrada de aire ni la salida de aire con filtro. Posicione su purificador de aire a por lo menos un pie (0.3 m) de paredes u objetos grandes. • Verifique el estado de los filtros. Reemplácelos si están sucios. • Retire la bolsa de plástico del filtro HEPA. • Asegúrese de que los filtros estén instalados correctamente.
Mi prefiltro no duró 1,500 horas.	<ul style="list-style-type: none"> • Una cantidad excesiva de caspas de las mascotas, de polvo o de humo puede disminuir la vida útil del filtro.
Me indicador de filtro parpadea en azul o rojo.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando el indicador LED del filtro parpadee en azul, debe verificar y reemplazar el prefiltro. • Cuando el indicador LED del filtro parpadee en rojo, debe verificar y reemplazar el filtro HEPA. • Cuando el indicador LED del filtro parpadee en azul y rojo, debe verificar y reemplazar ambos filtros.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (alto × ancho × prof.)	10.3 × 5.1 × 0.2 pulg. (26.2 × 13 × 0.5 cm)
Temperatura en operación	40 a 110 °F (4 a 43 °C)
Área de cobertura	108 pies ² (10 m ²)
Vida del prefiltro	1,500 horas
Tecnología del prefiltro	Bolsa de carbón activo

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNIQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China