

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Paquet de 2 joints en silicone pour autocuiseurs d'Insignia

NS-MCRG6S9-2

Si les joints à l'intérieur de l'autocuiseur sont endommagés, ont une odeur ou ne créent pas une fermeture hermétique, il est nécessaire de remplacer les joints. Les joints maintiennent une pression adéquate.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Joints en silicone (2)
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES


- Les deux joints remplaçables empêchent les odeurs salées et douces de se mélanger
- Sans BPA et approuvés par la FDA pour un contact sans danger avec les aliments
- S'utilise avec les autocuiseurs Insignia ou d'autres marques exclusives d'un diamètre de 9 po (22,8 cm)

REEMPLACEMENT DU JOINT

- 1 Retirer le joint à remplacer et l'extrayant délicatement section par section.



- 2** Installer le nouveau joint en l'insérant section par section dans la rainure du joint. Le joint peut être installé avec n'importe quel côté tourné vers le haut.



SPÉCIFICATIONS

Dimensions (HxL) : 0,7 x 9,4 po (1,8 x 23,8 cm)

Poids : 0,12 lb (55 g)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

Avant chaque utilisation :

- S'assurer que le joint est bien inséré dans son emplacement. Si besoin est, déplacer délicatement le joint dans le sens horaire ou anti-horaire dans son emplacement pour améliorer l'étanchéité.
- Vérifier que la protection anti-verrouillage est correctement installée sur l'orifice d'évacuation de la vapeur.
- Ne pas forcer lors du retrait du joint. Cela pourrait causer une déformation et être source d'une mauvaise étanchéité entre le couvercle et le corps de l'autocuiseur.
- Ne pas utiliser de joint avec des fentes, des coupures ou d'autres dommages.
- Conserver le joint propres pour éviter les odeurs. Laver le joint dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle pour supprimer les odeurs. Si le lavage ne permet pas de supprimer les odeurs, remplacer le joint.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2018 Best Buy. Tous droits réservés

Fabriqué en Chine